



FORMATO DE INSPECCION DE ESCALERA CAGE Taller 22 de Fabricación

ToolHub
COBRE PANAMA
SHE.FRM.052
fecha de Actualizacion 12/06/2019

Referencia : Procedimientos de Inspecciones SST

Versión: 1.0

Marca: *CAGE* N.Serie : *18509-243*

Tipo : *Plataforma* *Escalera #1*

Area de Trabajo: *Taller #22 Fabricación* Fecha: *4-4-25*

Check List de Inspección

ITEM	DETALLES DE LA INSPECCION	BUENO	MALO	OBSERVACION
1	Pertil en buen estado (sin oxido)	✓		
2	Jaula cerrada	✓		
3	Control de descanso	✓		
4	Ajustables	✓		
5	Base	✓		
6	Red de seguridad	✓		
7	Plataforma de bloqueo	✓		
8	Peldaños	✓		
9	Elebador de ruedas	✓		
10	Antideslizantes	✓		
11	Fesicamente como se observa	✓		
12				

PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL CHECK LIST DE INSPECCION



Conclusion

Justificación

Escalera Cage Apto para ser usado (SI) / (NO)

Responsable de la Inspección

Nombre: *Roberto Castro*

Cargo: *Medico de SST*

Fecha: *4-4-25*

Firma: *[Signature]*



FORMATO DE INSPECCION DE ESCALERA CAGE Taller 22 de Fabricación

TOXHub
ICOBRE PANAMÁ

SHE.FRM.052

fecha de Actualización 12/06/2019

Referencia : Procedimientos de Inspecciones SST

Versión: 1.0

Marca: Cage

N.Serie : 18509-243

Tipo : Plataforma

Escalera # 2

Area de Trabajo: taller # 22 Fabricación

Fecha: 4-4-25

Check List de Inspección

ITEM	DETALLES DE LA INSPECCION	BUENO	MALO	OBSERVACION
1	Pertil en buen estado (sin oxido)	✓		
2	Jaula cerrada	✓		
3	Control de descanso	✓		
4	Ajustables	✓		
5	Base	✓		
6	Red de seguridad	✓		
7	Plataforma de bloqueo	✓		
8	Peldaños	✓		
9	Elebador de ruedas	✓		
10	Antideslizantes	✓		
11	Fesicamente como se observa	✓		
12				

PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL CHECK LIST DE INSPECCION



Conclusion	Justificación
Escalera Cage Apto para ser usado (SI) / (NO)	
Responsable de la Inspección	
Nombre: Papino Costas	
Cargo: Macos. en H	
Fecha: 4-4-25	
Firma: [Signature]	